

HerstellereinFORMATION

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

1 Art des Gerätes

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
- Anzeige- / Bedienkomponente / Handkommunikator o.ä.
- Modem / Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser

Gerät : Dampfrechner

Typ : RS33

Bisherige Softwareversion : 1.03.zz

Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden:

Anzeige der aktuellen Firmwareversion bei Gerätestart,
Typenschild, Parameter in der Konfigurationssoftware,
Parameter in der vor Ort Bedienung

2 Firmware / Software

Neue Firm-/Softwareversio : 1.04.zz

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:

Neue Bedienposition im Menü Applikation: Betriebsart
(Operation Mode): Wärmemenge (Energy),
Wärmedifferenz/P (Delta Energy/P), Wärmedifferenz/T
(Delta Energy/T)

3 Kompatibilität

Ist die neu installierten Firmware / Software kompatibel mit den Bedientools?

- Ja
- Nein, Beschreibung:

Die neue Firmware benötigt einen neuen DTM (FDT-Tool) zur Gerätekonfiguration

Ist ein Update der Firmware/Software generell empfehlenswert?

- Ja, Begründung:

Das Firm-/Softwareupdate erfolgt durch ...

Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

Nein, Begründung:

Wird der zusätzliche Parameter für den Messbetrieb nicht benötigt, ist kein Update erforderlich

4 Bedienungsanleitung

Ist eine neue Betriebsanleitung notwendig?

- Ja
 Nein

Welche Betriebsanleitung paßt zur neuen Firm-/Software:

Gerät	Kommunikationsoption Bezeichnung	Anleitung
RS33	alle	Bedienungsanleitung BA00294K/09/DE/03.13

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

<http://www.endress.com> - Bereich „DOWNLOAD“
- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp

5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

- Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei
 Nein