



# Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen  
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

## 1 Art des Gerätes

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
- Anzeige- / Bedienkomponente / Handkommunikator o.ä.
- Modem / Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser GmbH+Co. KG  
Gerät : Levelflex M  
Typ : FMP40/41C/45  
Bisherige Softwareversion : 01.04.00

Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden:

Über Standard HART Kommando #0

Über ToF Tool

Über Fieldcare / DTM

Über vor-Ort Bedienung (Anzeige)

## 2 Firmware / Software

Neue Firm-/Softwareversion : 01.04.02

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:

(1) FMP45: Messung möglich auch wenn die Sonde komplett  
geflutet ist

(2) Verbesserte Genauigkeit im Bereich des Prozessanschlusses

## 3 Kompatibilität

Ist die neu installierten Firmware / Software kompatibel mit den Bedientools?

- Ja
- Nein, Beschreibung:

Ist ein Update der Firmware/Software generell empfehlenswert?

- Ja, Begründung:

Das Firm-/Softwareupdate erfolgt durch ...



## Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen  
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

Nein, Begründung:

Die neue Software bedient neue Applikationen.

### 4 Bedienungsanleitung

Ist eine neue Betriebsanleitung notwendig?

- Ja  
 Nein

Welche Betriebsanleitung paßt zur neuen Firm-/Software:

Gerät	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung
-------	----------------------	-----------	-------------

---

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

- <http://www.endress.com> - Bereich „DOWNLOAD“  
- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp

### 5 Preis

Ändert sich der Gerätepreis?

- Ja, neue Preise und Updatekosten (ohne Einbau) liegen als Anlage bei  
 Nein