



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components



Services



Solutions

Mounting Instructions

Spare Part



de - Profildichtung für Universal-Prozessadapter

en - Profile seal for Universal Process Mounting Adapter

fr - Joint profilé pour adaptateur universel



de - Hinweis


1. Profildichtung anbringen.
2. Prozessanschluss einführen.
3. Nutmutter aufschrauben bis Widerstand spürbar.
4. Nutmutter um 30° weiterdrehen.

en - Note

1. Attach the profile seal.
2. Insert the process connection.
3. Screw on the grooved nut until a resistance can be felt.
4. Turn the grooved nut a further 30°.

fr - Remarque

1. Monter le joint profilé.
2. Insérer le raccord process.
3. Visser l'écrou cylindrique à encoches jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible.
4. Continuer de tourner l'écrou cylindrique à encoches de 30°.



www.endress.com/worldwide

