



Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

Fieldgate - FXA320 - alle Varianten

1 Produkt

- Feldgerät / signalverarbeitendes Gerät
- Software Anwendung zur Anzeige / Asset Management / Handkommunikator o.ä.
- Modem / Schnittstelle

Hersteller : Endress+Hauser Process Solutions AG
 Produkt : Fieldgate FXA320
 Teilenummer : - alle Varianten -

2 Software

Bisherige Softwareversion : 1.05.02
 Neue Softwareversion : 1.05.03

Wie kann die bisherige Software-Versionsnummer ermittelt werden? : Abfrage der Info Page des Geräts mit Webserver

Beschreibung der Änderungen gegenüber der Vorgängerversion: : - Fehler in Prüfroutine behoben. Sporadisch wurden auch korrekte Messungen als fehlerhaft bewertet. Auswirkung: Die Fieldgate Webseite zeigt temporär "NAN" statt Messwert, die XML Datenübertragung liefert keinen Messwert.

- Fehler im Emailversand behoben: Weitere Empfänger erhielten ggf. unvollständige oder leere Emails

3 Kompatibilität

Ist die neue Softwareversion kompatibel mit der Vorgängerversion, installierten Gerätesoftwaretreibern und Bedientools?

- Ja
- Nein, Begründung:

Ist ein Update der Software generell empfehlenswert?

- Ja, Begründung:

Sporadischer Ausfall von Messwertübertragung und Messwertanzeige wird behoben



Herstellerinformation

für Anwender betreffend Softwareänderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)

Nein, Begründung:

4 Bedienungsanleitung

Wird eine neue Betriebsanleitung aufgrund der Modifikationen benötigt?

- Ja
 Nein

Welche Betriebsanleitung passt zur neuen Softwareversion:

Produkt	Kommunikationsoption	Anleitung	Bezeichnung
---------	----------------------	-----------	-------------

Die neuen Anleitungen können im Internet bezogen werden:

<http://www.endress.com>

- Bereich „DOWNLOAD“

- Angabe des Gerätes und Dokumentationstyp